

# RNS 510 - BT-Funktion - nur Töne auf der rechten Seite?

Beitrag von „rodenbusch“ vom 5. Juli 2014 um 21:34

[Zitat von Humvee](#)

Nein, da fehlt bei dir die 2. Audio-Leitung von der PFSE zum RNS.  
Ist bei einigen nicht verbaut, bei anderen schon.  
Bei Kufatec gib es diese Leitung.

Lässt sich das (einfach) nachrüsten?