

Kardanwelle - Wie weiter

Beitrag von „T-King“ vom 6. Juli 2014 um 00:19

Hallo zusammen

Wir hatten gerade unseren Dicken (R5 / 2005 / 133Tkm) in der Inspektion. Bei der Abholung durch meine Frau meinte der : die Kardanwelle "hat zunehmend mehr Spiel" und bewegte diese auf und ab. Mit der Bemerkung: "Diese sollte man wechseln". ABER, wir hören nichts: kein schlagen, schleifen, wummern etc. Ev. können wir noch lange so fahren...

Wir denken es handelt sich um die Gummimanschette beim Mittelgetriebe. Leider ist diese nicht sep. zu kaufen, nur die ganze Kardanwelle. Der Kosten sollen sich auf CHF 2000.- (1600.- Euro) belaufen.

Fragen: sollten wir diese vorausschauend wechseln? Was kann alles passieren wenn diese abfällt/zerfällt? Bei voller fahrt auf der Autobahn ... Was sollte man in solcher einer Situation nicht tun (ins Gelände, schnelle Autobahnfahrten unternehmen?). Kann es Folgeschäden geben wenn so weitergefahren wird? Welche?

Vielen Dank im Voraus für euro Antworten
T-King