

# Fehler Seitenairbag

**Beitrag von „coala“ vom 9. Juli 2014 um 16:45**

Servus Lollo,

mich macht das Ganze etwas stutzig, denn den Fehler mit dem Steckverbinder kenne ich eigentlich vom T I. Fast nicht vorstellbar, dass VW das beim TII nicht geändert haben soll 😞  
Auch wärst du der Erste hier, der davon betroffen ist. Sorry für die Frage, aber fährst du wirklich einen T II, also einen 7 P oder doch einen 7 L?

Grüße  
Robert