

# Injektorenkopf zu weich?

Beitrag von „coala“ vom 10. Juli 2014 um 10:54

[Zitat von Cyby](#)

[...] Nun das Problem, das Steuergerät erkennt die Injektoren nicht, sie werden einfach nicht angezeigt [...]

Servus,

wie meinst du denn das "...sie werden einfach nicht angezeigt"? Andersrum gefragt, was soll da denn deiner Meinung nach angezeigt werden? Die Dinger sind ja reine Aktoren mit einer zweipoligen Leitung. Wurde denn Punkt 1 [HIER](#) beachtet und durchgeführt?

Grüße  
Robert