

Injektorenkopf zu weich?

Beitrag von „coala“ vom 10. Juli 2014 um 12:24

[Zitat von Cyby](#)

[...] Das Steuergerät nimmt wohl die werte der Injektoren erst gar nicht an.

Servus,

das werden wohl dann schlichtweg die falschen Injektoren sein, sofern die Jungs sich nicht gerade vertippt haben. Bei solchen Dingen muss immer der Motorkennbuchstabe beachtet werden, besonders dann, wenn es sich um Gebrauchtteile unklarer Herkunft handelt.

Grüße
Robert