

Injektorenkopf zu weich?

Beitrag von „feuerwehrmann“ vom 12. Juli 2014 um 21:08

Habe bei meinem V-6 TDI BKS 6 Neue Injektoren vor ca 2 Jahren verbaut,3 waren Ausserhalb der Toleranz.Die Nummern-Zahlenkombination in den Tester eingegeben und schon hat er wieder wie ein Kätzchen geschnurt..Coala hat Recht du hast warscheinlich die Falschen,Passen nicht zum MSG.....👍

Mfg....Thomas...V6-TDI---WOWA---HOBBY---PREMIUM.....