

# **Technische Frage zur Lichtanlage und Suchanfrage für einen Scheinwerfer links**

**Beitrag von „Wiener“ vom 15. Juli 2014 um 09:23**

Wenn der Klappmechanismus der Blende nicht funktioniert, deutet vieles doch nur auf eine Unterbrechung der Stromzuführung hin. Mein V6 TDI Bj. 11/2005 hatte mehrfach damit zu kämpfen. Der von Rebell genannte Link sollte bei der Behebung helfen.

Grüße aus Wien  
Wiener