

WLAN im Touareg aktiviert...

Beitrag von „Humvee“ vom 18. Juli 2014 um 07:31

Hallo,

dein T hat eine lange Codierung.

Und hier die Codierung für die Sprachbedienung

STG 37/56 Navi/Radio

Codieren(Funktion 07) lange Codierung

Byte7 Bit1 nicht setzen (Sprachbedienung inaktiv)

Byte7 Bit2 nicht setzen (Geschwindigkeitsschwelle Zieleingabe aktiv)

Byte7 Bit3 nicht setzen (Geschwindigkeitsschwelle Spracheingabe aktiv)

STG 77 Telefon PFSE

Codieren(Funktion 07)

xxx?xxx ----> ? müsste "0" sein --> eine 6 einsetzen (= für "*" Taste Lenkrad)

RNS510 neu booten