

# WLAN im Touareg aktiviert...

**Beitrag von „rodenbusch“ vom 18. Juli 2014 um 15:47**

Hallo,

ich habe genau diesen Fall: Ich habe mir ein Steuergerät 3C8 035 730D einbauen lassen, durch den :).

Der hat genau das u.g. Problem festgestellt und daraufhin die Codierung in einem anderen Fahrzeug vornehmen lassen. Damit funktionierte alles.

Ich habe dann das Firmware-Update durchgeführt (5238) und möchte nun die Sprachsteuerung komplett über das RNS 510, statt wie bisher über die PFSE.

An diesem Punkt setzt mein Post vom 17. Jul. 2014, 14:40 auf.

## [Zitat von Humvee](#)

Hallo,

meine Codierung bezieht sich auf das RNS510 und die orig. PFSE, solltest du jetzt eine neuere PFSE 3C8 035 730 C oder D verbaut haben, ist die Codierung von der PFSE etwas anders.

Diese kannst du aber leider im T nicht codieren, da müsstest du die PFSE vorher in einem anderen Fahrzeug neuerer Generation einbauen und dann erst in den T einbauen, so wie Hannes es z.B. gemacht hat.