

Firmwareupdate / Softwareupdate HN+_EU/RDW_VW_K0755 für RNS 850

Beitrag von „Sittingbull“ vom 18. Juli 2014 um 17:42

[Zitat von offroader67](#)

Doch kann es,ca 2-4 Stunden

Hallo zusammen,

bei meinem Dicken hat es auch 3,5 Std. gedauert - auf meine heutige Rückfrage wäre das die aktuelle Version. Habe den 😊 trotzdem angewiesen, noch mal Rücksprache mit WOB zu nehmen, denn mein Display zeigt mir ausser dem roten Balken bei der Lautstärkeregelung keine weiteren Veränderungen und das Booten dauert genauso lang wie vorher 😞

Kann jemand mal von euch ein Bild vom Display einstellen, wo man die Änderungen (wie z.B. Höhenanzeige unten rechts oder Uhr oben links) sehen kann 🤖

Grüße von Stephan 🤖