

RNS 510 im Allgäu auf den Stand 2014 bringen?

Beitrag von „Humvee“ vom 21. Juli 2014 um 07:04

Hallo,

du besorgst dir ein neues Telefon-Steuergerät 3C8 035 730 C oder D in der Bucht und tauscht es Plug&Play unter dem Beifahrersitz aus.

Ist nicht schwer, Beifahrersitz ganz nach Vorne fahren, dann siehst du von hinten das Steuergerät, nur Stecker abziehen, Tel-Steuergerät raus und neues rein und Stecker wieder drauf.

Für das andere brauchst du ein Firmwareupdate, dieses kann dir der 😊 aufs RNS draufspielen, einfach dabei nach der FW1300 verlangen.

Internet geht leider nicht.