

AFL ohne Funktion

Beitrag von „Fisch“ vom 22. Juli 2014 um 20:20

Hallo Freunde,
nach dem Odenwald hatte ich im rechten Scheinwerfer massiv Wasser und mir ist das Steuergerät abgesoffen. Blinker, Stand-, Abblend- und Fernlicht funktionierten weiter, nur das Kurvelicht war ohne Funktion und ich habe die entsprechende Fehlermeldung im Display. Zwischenzeitlich ist der Scheinwerfer trocken gelegt und ich habe heute in diesen ein neues Steuergerät eingebaut. Problem ist jetzt, dass vorn rechts weder mit dem alten noch mit dem neuen Steuergerät irgendetwas funktioniert. Jetzt habe ich die AFL-Fehlermeldung und dazu noch "Beleuchtung" prüfen.

Weiss jemand ob der Fehler gelöscht werden muss bevor alles wieder funktioniert ?

Grüße
Mike