

Klappern/Scheppern Kopfsteinpflaster

Beitrag von „Joyflight“ vom 22. Juli 2014 um 23:27

YESSS!

In meinem ersten Post in diesem Forum geht zunächst ein herzliches Dankeschön an coala für den wertvollen Tip und vor allem, dass gleich ein Bild mit dabei war.

Auch an unserem geliebten T-REX nervte genau dieses Scheppern im unteren Drehzahlbereich, insbesondere, wenn er noch nicht warm war.

Schon peinlich, da fährt man mit den 2,3 Tonnen langsam vom Parkplatz und die ganze Strasse schaut, was das wohl für ne scheppernde Blechbüchse ist...🙄


Das ist seit 10 Minuten Vergangenheit.

Hab mich spontan mit der Taschenlampe untendruntergelegt und hab genau an dem im Bild von coala beschriebenen Blech ein paar plastische Deformationen vorgenommen.

Dass es ein Wärmeschutzblech sein musste, hatte ich schon länger vermutet - aber welches?

Da sind *einige* verbaut!

Und dieses wars jetzt 🙄

Die Probefahrt barfuß und mit offenen Scheiben in der lauen Sommernacht ums Quadrat war die blanke Freude für die Ohren und Nerven des Fahrers  biggrin not found or type unknown

Grüße - Joyflight