

Klimakompressor R5 2.5TDI Bj.:2004 austauschen

Beitrag von „Ide“ vom 23. Juli 2014 um 09:16

Gates + Freilauf ist letztes Jahr neu gekommen, deswegen schlieÙe ich das mal aus.

Fehlerspeicher:

Luftgütesensor

Druck-/Temperatursensor

Druck und Temp.sensor sind gestern von einer Werksatt getauscht worden -> kein Erfolg

R5, 10/2004, BAC

Hat einer ne Teilenummer für den Lüftgütesensor?