

Signalleitung vom Druckgeber Niveaureglung -G291

Beitrag von „Axel.L“ vom 25. Juli 2014 um 19:48

Hallo

Habe ein Touareg mit Luftfederung.

Habe den Kompressor und den Ventilblock plus zwei Restdruckhalteventile erneuert.

Das System ist auf Dichtigkeit geprüft und funktioniert einwandfrei.

Wo liegt der Fehler.

Ein paar Tips wären nicht schlecht

Gruß

Axel.