

# Signalleitung vom Druckgeber Niveaureglung -G291

Beitrag von „Humvee“ vom 28. Juli 2014 um 13:20

Hatte ich vorausgesetzt, das eine Grundeinstellung gemacht wurde.

So wie es aussieht wurde dies aber nicht gemacht, also Grundeinstellung mit VCDS oder beim



und mit etwas Glück beseitigt sich dann der Fehler auch.