

2008er T-Reg mit Luftfederung zu hoch für Wohnwagen


Beitrag von „Targi1“ vom 28. Juli 2014 um 17:21

Vielen Dank für Eure Antworten.

Des Rätsels Lösung: Die Drehstabfedern des Wohnwagens waren frätze. Taugt jetzt nur noch als Wochenendhäuschen.

Fazit: Kurzerhand einen Anderen gekauft. Wen´s interessiert, Knaus Eurostar 620 TF. Charmanter 2 Tonner mit allem Komfort.

Aus der Not eine Tugend gemacht.

 found or type unknown