

Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „Humvee“ vom 28. Juli 2014 um 23:59

So wie es aussieht, könnte ein Update des Ki notwendig sein. Das die Software zu alt ist und das Tel.-Steuergerät nicht in die MFA überträgt.

Fahr mal zum 😊 und lass ihn mal ans Diagnosegerät anschließen ob es für dein Fahrzeug ein Update gibt.