

Probleme nach Wechsel der Bordnetzatterie mit Wischer und Lautsprechern!

Beitrag von „wuestensohn“ vom 29. Juli 2014 um 11:52

[Zitat von Hoppelchen](#)

Kleiner Nachtrag noch....

Wenn es die Wischer wieder "tun" was war denn daran putt ?

War dann wohl doch nur ne Sicherung evtl. ?

Ich würde aus leidgeprüfter Erfahrung mal alle Sicherungen (auch im Motorraum die größeren) durchsehen (wird bei VW, wenn überhaupt im Leitfaden vorhanden, natürlich erst ganz am Ende durch die Werkst. ausgeführt, neue STGs oder gar AT-Getriebe "bringen" mehr...), die Elektrik ist imho so ziemlich das sensibelste an dem Dicken, ich kenne kein anderes Auto was soviele "sporadische" Fehler regelmäßig in allen Threads raushaut und so extrem auf eine frischere Batterie reagiert.....

Falls Deine o.g. Audiosache nachgerüstet ist, insbesondere die Reservesteckplätze der Fahrer-Beifahrerseite.

MfG

Alles anzeigen

Hallo H.,

die Ursache für den Ausfall der Scheibenwischer war der defekte Verstärker des 8 Kanal Soundsystems! Nachdem die freundlichen den dicken übernacht einem Ruhestrom-test unterzogen hatten, war klar das irgendwas Strom zieht und nach spätestens 2 tagen der ruhe für den Dicken, die Batterie leer war! Zur Erklärung...der Dicke stellt nach und nach Verbraucher ab, also den Wischer, wenn die batterie schwach wird! Das ist die Erklärung der freundlichen aus Dresden.

Danke aber für die Tips und Ausführungen zur Sache...

grüße aus der Zülpicher Börde

Wuestensohn