

# **PFSE STG 7L6 035 730 gegen 3C8 035 730 C getauscht und nichts geht**

**Beitrag von „arthur2103“ vom 29. Juli 2014 um 19:37**

So nun steht er seit Montag beim xxxxx .

KI beim update gehimmelt.

Neues KI bestellt, allerdings im Rückstand. Morgen erfahre ich mehr wie es weitergeht.

Gut das ich das nicht selbst gemacht habe. Sollen wohl keine Kosten für mich entstehen.

Und alles nur wegen dem Telefon !!!

Ich halt euch auf dem laufenden.

P.S. Xenonbrenner nach der Anleitung aus dem Forum selbst getauscht. 20 min Sache nur mit nem kleinen Schraubenzieher den man auf der Kirmes an der Schiessbude bekommt. ( passte genau )

Gruß arthur

2. P.S. Wisst ihr eigentlich was für eine geile Karre ihr hier alle fahrt ?