

Signalleitung vom Druckgeber Niveaureglung -G291

Beitrag von „Axel.L“ vom 4. August 2014 um 09:46

Hallo

Habe mit meinem Arbeitskollegen die Anpassung mit einem VCDS durchgeführt.

Hat bis Kanal 05 alles hingehauen.

Konte den Durchgang nicht speichern.

Kein zugriff auf Kanal 05 nicht registriert.

Was haben wir falsch gemacht?

Gruß

Axel