

# Sicherung S287

**Beitrag von „LuckyLook“ vom 5. August 2014 um 08:34**

Nicht wirklich... Bei mir war das Hauptproblem eine etwas schwache Batterie unterm Fahrersitz... Ich habe beide Batterien mal gegen neue getauscht, da der Dicke sehr Empfindlich auf Batterieprobleme reagiert ( auch schon bei minimalen Schwächen fängt das Bordnetzsteuergerät an Probleme zu machen ). Und siehe da.... Alles funktioniert wieder ohne Probleme....