

Sicherung S287

Beitrag von „LuckyLook“ vom 5. August 2014 um 08:34

Nicht wirklich... Bei mir war das Hauptproblem eine etwas schwache Batterie unterm Fahrersitz... Ich habe beide Batterien mal gegen neue getauscht, da der Dicke sehr Empfindlich auf Batterieprobleme reagiert (auch schon bei minimalen Schwächen fängt das Bordnetzsteuergerät an Probleme zu machen). Und siehe da.... Alles funktioniert wieder ohne Probleme....