

Motorsteuergerät durch öl defekt ???

Beitrag von „ich73“ vom 5. August 2014 um 09:54

jetzt würde mir der Fehler erklärt,

ich sch war letztes Jahr beim :Dweil die Drosselklappe defekt war bzw. undicht, und der Saft der da rauskam hat sich im Stecker und kabelstrang angesammelt. Jetzt hat der gute Monteur mir im Okt. 2013 ne neue Drosselklappe eingebaut und halt so ein bissl den Stecker gereinigt mehr nicht.

Nun ist in der zeit bis jetzt durch ne kapillar Wirkung der ganze Saft ins Motorsteuergerät gedrückt worden und das ist jetzt defekt.

Ich bin der Meinung die hätten das sagen müssen das da Öl im kabelstrang sein könnte bzw. hätten gleich paar neue Drähte von da zum Steuergerät ziehen müssen um genau diesen Fehler zu verhindern.

naja nun sitz ich auf dem schaden und muss wohl die Reparatur selbst zahlen 😞