

Injektorenkopf zu weich?

Beitrag von „Cyby“ vom 9. August 2014 um 07:59

[Zitat von coala](#)

Servus,

das werden wohl dann schlichtweg die falschen Injektoren sein, sofern die Jungs sich nicht gerade vertippt haben. Bei solchen Dingen muss immer der Motorkennbuchstabe beachtet werden, besonders dann, wenn es sich um Gebrauchtteile unklarer Herkunft handelt.

Grüße
Robert

Ja, es hat sich im nachhinein raus gestellt, das der ebay Lieferant Amerikanische geliefert hat. Haben jetzt Originale bei VAG bestellt und die gehen. Den VW Außendienst haben wir auch nochmal eingeschaltet und hoffen das sie evtl. etwas aus Kulanz regeln können, da der Wagen unter 100tsd hat.