

Luftfederung defekt...

Beitrag von „nikon-user“ vom 19. August 2014 um 01:38

[Zitat von 5-6oder10](#)

Und es ist sicher nicht unter 1000 Euro ausgegangen?

Es kommt immer anders als man denkt, ... es war der Kompressor, besser gesagt die Leitung am Kompressor. Laut Werkstatt konnte man den Deckel nicht austauschen und in naher Zukunft hätte sich sowieso die Pumpe am Kompressor verabschiedet. Das zumindest haben sie meiner Frau gesagt als sie das Auto abholte.

Ich habe mal noch einige Fotos mit dem Handy gemacht.

Auf Foto 1 kann man sehen wie er vorne eingeknickt ist.

Die Rechnung haben wir noch nicht bekommen, wird aber so um die 2.000,- sein. 😞