

# RNS2 CD nimmt Blaupunkt DX CD nicht

Beitrag von „Marlboroman“ vom 22. August 2014 um 06:53

Ich habe jetzt zur Selbsthilfe gegriffen und das CD-Laufwerk in meinem RNS2 ausgetauscht bzw. durch ein neues Laufwerk ersetzt.

Die gibt es sowohl in der Bucht als auch auf Amazon.

Ich hatte zuerst die Laufwerke auf Amazon entdeckt für 29€ und danach auf Ebay für 22,90€

Also das Laufwerk ausgetauscht was ein bisschen Schrauberei wie Platinentausch und Haltertausch beinhaltet.

Danach wieder zusammen- und ins Fahrzeug eingebaut.

Ergebnis: PERFEKT biggrin: found or type unknown

Funktioniert wieder so wie es soll :biggrin:  