

Lambdasonde Defekt?????

Beitrag von „FrankV.“ vom 22. August 2014 um 20:59

Hallo,

ich habe ein anderes Problem.

Ich habe bei meinem Tuareg R5 Bj. 09.2006 128KW TDI einen Rußparticelfilter nachrüsten lassen.

Das war anscheinend noch der letzte seiner Art ohne DPF.

Der Mitarbeiter sagte mir das man bei der Nachrüstung bei über 5 Jahre alten Autos eigentlich auch

die Lambdasonde erneuern sollte, dies wollte ich jetzt nachholen und habe mir eine bei Autoteile 24 bestellt.

Ich habe nur ein Problem ich kann das Teil nicht finden??? selbst ein bekannter Automechaniker ist ratlos.

In der originalen Auspuffanlage war keine Sonde drin, dort gab es nur ein Vor und ein Nachkat.!!?

Hat jemand eine Ahnung ob das sein kann das dieses Modell über keine Lambdasonde verfügt, oder

ist das Teil einfach nur gut versteckt.

Bin mal gespannt ob das bekannt ist.

Viele Grüße - Frank