

Luftfahrwerk vorne rechts. tacker, tacker, Baaaang, rauch, stink

Beitrag von „blacktreedesign“ vom 25. August 2014 um 11:03

Hallo liebes Forum.

erst einmal möchte ich mich vorstellen.

Mein Name ist Lukas, komme aus Schwäbisch Hall / BW und bin 25 Jahre alt.

Letzte Woche habe ich meinen BMW Z4 3.0i verkauft und mir Gestern einen kleinen Traum erfüllt

Touareg I V6TDI MY2006

KM: 185.000

Luftfahrwerk, Keyless, usw..

von Privat gekauft.

Also ich: Geld gezahlt, in den Touareg mit großem Grinsen und viel Vorfreude eingestiegen.

Knopf gedrückt und los ging die fahrt, ca. 30KM nach Hause.

Daheim angekommen, Auto ausgemacht.

Es macht ein komisches "tacker Geräusch" vorne rechts unter dem Auto (unter der Unterbodenabdeckung) ca. auf der höhe des Beifahrersitzes.

Es riecht auch leicht nach warmen Plastik.

Dieses Geräusch wollte einfach nicht aufhören...Plötzlich ein lauter Schlag/Explosion - Qualm, Gestank, lautes pfeif-Geräusch, ruhe.

Habe den ADAC gerufen, unter der Abdeckung war es extrem warm, hat gestunken und es lagen überall kleine weisse Kügelchen.

Heute wurde mein Dicker in die Werkstatt gebracht (per ADAC LKW).

Er hängt vorne rechts auch ein wenig tiefer als vorne links.

Wenn man Ihn startet (heute kurz in der Werkstatt) macht es ein lautes "Pfeif Geräusch".

Somit ist ziemlich eindeutig das es am Luftfahrwerk liegt, Kompressor pumpt noch...

Vorbesitzer hatte angebliche keine Probleme damit...

Bei der Probefahrt ca. 10 Km hatte er diese Probleme nicht...

Kann das Problem so plötzlich auftreten? (wie gesagt ca. 30Km Heimweg, ganz entspannte Fahrweise.)

Da ich mich mit dem Dicken noch nicht so gut auskenne hoffe ich Ihr könnt mir ein paar gute Tips und Ratschläge geben.

Danke euch schon jetzt für euere Hilfe.

Grüße

Lukas