

# **Luftfahrwerk vorne rechts. tacker, tacker, Baaaang, rauch, stink**

**Beitrag von „blacktreedesign“ vom 26. August 2014 um 10:25**

Erst einmal danke für eure Antworten.  
Fühle mich jetzt schon sehr wohl hier.

Habe den Dicken zu einer FreienWerkstatt gebracht bzw. bringen lassen.  
Nachdem ich jetzt hier im Forum viel zu diesem Thema gelesen habe, denke ich auch das ich vermutlich die Relais, Druckventile und den Kompressor tauschen werde.  
Mit ein wenig Glück funktioniert der Kompressor auch noch? Heut Abend weiss ich hoffentlich mehr.

Werde euch auf dem laufenden halten.  
Viele Grüße aus dem verregneten Schwäbisch Hall