

# **Luftfahrwerk vorne rechts. tacker, tacker, Baaaang, rauch, stink**

**Beitrag von „macko“ vom 26. August 2014 um 13:55**

Hi,

die weißen Kügelchen müssten das Granulat der Trocknungspatrone sein, die auf dem Kompressor montiert ist. Wie das allerdings austreten kann, ist mir ein Rätsel...

Gruss

Marco