

Eigenartiges Geräusch aus dem Heckbereich

Beitrag von „sendner“ vom 26. August 2014 um 14:07

Hallo Uli,

ja der Henkel ist montiert, aber da habe ich nichts verändert.

Vorne ist die steile und hinten die flachere Seite montiert.

Heute ging mir das Ganze nochmal so durch den Kopf.

Könnte es auch am Reifenprofil liegen? Stichwort Sägezahnbildung. Habe hier keinerlei Erfahrungswerte und weiß nicht ob es in solch einem Fall zu solchen Geräuschen in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen kommen kann. Nur so ein Gedanke.