

Luftfahrwerk vorne rechts. tacker, tacker, Baaaang, rauch, stink

Beitrag von „blacktreedesign“ vom 29. August 2014 um 14:42

Moin,

habe gestern den Kompressor incl. Relai getauscht.

War ein wenig Fummelarbeit mit diesen Druckschläuchen aber letztendlich hat alles geklappt und funktioniert nun wieder.

Anbei ein Bild vom alten Kompressor.

[DSC_0835.jpg](#)

Gruß und schönes Wochenende