

# **Luftfahrwerk vorne rechts. tacker, tacker, Baaaang, rauch, stink**

**Beitrag von „blacktreedesign“ vom 29. August 2014 um 14:42**

Moin,

habe gestern den Kompressor incl. Relai getauscht.

War ein wenig Fummelarbeit mit diesen Druckschläuchen aber letztendlich hat alles geklappt und funktioniert nun wieder.

Anbei ein Bild vom alten Kompressor.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Gruß und schönes Wochenende