

Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

Beitrag von „Wall-E“ vom 31. August 2014 um 09:46

Hallo Michael,

Ja leider scheint es hier im Forum keine Lösung zu geben.

Obwohl es scheint so als wäre das ein generelles Problem.

Ich habe auf der linken Seite die H7 mit schlanken Fingern und vielen Mühen ja ohne Ausbau des Scheinwerfers gewechselt bekommen, doch ich sehe schwarz, wenn die rechte Seite mal dran ist, denn dort ist es noch enger.

Ich sprühe jetzt von Zeit zu Zeit, die Mechanik mit Rostlöser ein, in der Hoffnung, dass es irgendwann gängig wird.

Ansonsten habe ich mit einem Wolf im Netz gesucht und nichts gefunden !

Uwe