

# Touareg II Facelift

Beitrag von „Wolf - V 8 -“ vom 2. September 2014 um 14:09

Servus Roland und einen Gruß ins Forum

Vermutlich, nein sehr sicher, war meine Äusserung zur angeblich vorhandenen "Segelfunktion" in meinem Fahrzeug völliger Quatsch.

Auch wenn es peinlich ist, aber da habe ich wohl was total Falsches von mir gegeben, wie ich inzwischen festgestellt habe.

Sobald ich während der Fahrt den Fuss vom Gas nehme und die GRA nicht aktiviert ist, bekomme ich durch meine Einstellung der Anzeigen im Display den Hinweis: der Momentanverbrauch ist **0,0 l/100km** (unabhängig von der Rollgeschwindigkeit)

In dem Fall rollt das Fahrzeug und dabei regelt das Getriebe nach und nach die Gänge entsprechend der Geschwindigkeitsreduzierung immer eine Stufe weiter runter.

Die Veränderungen der Drehzahl bleibt aber stets über 1100 U/min.

Ich meine nun, es ist ein deutliches Indiz, dass das Getriebe nicht vom Motor getrennt ist; also keine Segelfunktion.

Erst bei Tempo 30 und darunter fällt dann der Drehzahlmesser ab auf noch rund 600 U/min, nicht vorher.

Und dies hat mit der Segelfunktion ja überhaupt nichts zu tun.

Ich kann nun nur schreiben:

Entschuldigung, aber da habe ich mich verrannt, geirrt und mich eindeutig vertan. 