

Kat Fehlermeldung

Beitrag von „Wolf - V 8 -“ vom 8. September 2014 um 19:06

[Zitat von Wolf - V 8 -](#)

Wenn ich Details weiß melde ich mich wieder.

Sonnige Grüße aus dem Süden.

Sodele, wie der Schwoab sagt.

Mein Dicker steht wieder in alter Frische im Stall.

Die Ursache der Fehlermeldung lag anscheinend in zwei teilweise defekten Steuereinheiten (V8 und V 10 haben wohl 2 Stück Steuereinheiten, so habe ich es verstanden).

Diese beiden Steuerteile wurden ausgebaut, durch neue ersetzt, und das Fahrzeug läuft nun wieder fehlerfrei. big grin not found or type unknown

Der Fehlersuche ging ein reger Austausch zwischen meiner Werkstatt und der Technik bei VW in Wolfsburg voraus, nachdem die Diagnose erfolgt war.

Hierdurch konnte durch die ermittelten Fehlercodes auch die entsprechende Abhilfe kurzfristig erfolgen.

Ein Ersatzfahrzeug wurde mit angeboten bei Übergabe meines Dicken, was aber nicht erforderlich war.

Und mein Dicker wurde mir dann vom Chef des Autohauses heute gebracht.

Mehr Service geht nicht! 🍻 🍻 🍻