

Diverse Zipperlein mit meinem neuen (gebrauchten) Touareg

Beitrag von „Milling“ vom 9. September 2014 um 10:20

[Zitat von Hummerman](#)

Der komplette Austausch ist nicht notwendig, da das Galaxy S5 das rSAP unterstützt.

Moin Moin zusammen,

habe mich dann gestern noch mit der Suchfunktion beschäftigt. Leider habe ich auch nur die Lösung gefunden das Steuergerät zu tauschen, obwohl das Samsung rSap unterstützt... Hast du noch einen anderen Vorschlag / Tipp für mich?!