

Umbau auf Facelift probleme mit Xenon Kurvenlicht und Automatische Leuchtweitenreguli

Beitrag von „MBT“ vom 21. September 2014 um 11:00

Hallo;Habe gerade die Fehler ausgelesen:4 FehlerLeuchtweitenregelung 01042 Steuergerät nicht codiertLeuchtweitenregelung 02656 Leistungsmodul links nicht codiertLeuchtweitenregelung 02657 Leistungsmodul rechts nicht codiertLeuchtweitenregelung 01539 Scheinwerfer nicht justiertLeuchtweitenregelung 7L6907357 Codierung 8AFS Lst Modul 7L6941329B Codierung 19AFS Lst Modul 7L6941329B Codierung 19Kann mir jemand helfen? Hatt schon jemand den Umbau gemacht und die Lichter des Facelift im alten hinbekommen.Habe leider keine Ahnung ob ich das Steuergerät im für AFS tauschen kann und muss?Gruss Raimund