

Heizung auf einer Seite kalt

Beitrag von „Jochen4“ vom 24. September 2014 um 14:52

Update:

Nach Stellglieddiagnose sagt mir VCDS:

Stellmotor Temperaturklappe rechts (V159)

Sensor für Luftgüte (G238) defekt

Mal sehen, ob und wie man da rankommt. Falls jemand was weiß: immer her mit den Infos 😊