

# Ruhestrom zu hoch! Mögliche Ursachen - Fehlereingrenzung?

**Beitrag von „Sittingbull“ vom 24. September 2014 um 15:10**

Hallo victor hugenay,

um welches Fahrzeug handelt es sich? Mein TI aus 2004 hatte damals ähnliche Probleme und Ursache war einer der Türgriffe 🤖

Grüße von Stephan 🤖