

Rainer Zietlow ist wieder im Dicken unterwegs

Beitrag von „Hannes H.“ vom 25. September 2014 um 06:45

Wurde eigentlich beim Motor was modifiziert? Kann mir nicht vorstellen, dass bei der Spritqualität in Afrika die Hochdruckpumpe, Einspritzdüsen, DPF durchhalten.... auch wenn man auf den Bildern die Auspuffrohre aussieht (sind ziemlich schwarz) müsste da was verändert worden sein.

MfG

Hannes