

Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „fantomaz“ vom 26. September 2014 um 00:09

[Zitat von donadi](#)

Hallo Thomas - eigentlich kann das kaum sein. Ausschlagen kann da nichts außer die Koppelstangen vielleicht - und die gibt es einzeln und kosten ~20EUR.

Nicht dass deine Werkstatt dir Märchen erzählt....

Man, so viel Stress mit einem Teil das mein Arbeitgeber Herstellt 😞

Also ich hatte meine bei 160.000km getauscht und 'ausgeschlagen' war nur der Vorname! Die Welle an/auf der die drei Klappen sitzen, schlabberte mit mindestens 4mm Spiel in den Lagern rauf und runter. Kein Wunder, dass da eine Fehlermeldung kommt.

Vier Wochen war jetzt Ruhe nach dem Tausch, nun ging heute die Lampe wieder an 😞
Mit diesem Fehler Code:

Adresse 01: Motorelektronik

1 Fehler gefunden:

004120 - Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung

P1018 - 001 - unterer Anschlag nicht erreicht

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 01100001

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 11

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 162206 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2014.09.04

Zeit: 16:56:48

Freeze Frame:

Drehzahl: 924 /min

Drehmoment: 85.8 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Spannung: 12.16 V

Tastverhältnis: 80.9 %

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/8705-abgas-werkstatt-fehlermeldung-saugrohrklappe-defekt/?postID=263128#post263128>

Tastverhältnis: 88.8 %

Tastverhältnis: 80.9 %

Readiness: 1 1 0 0 0

Kann das jemand hier interpretieren? Welche Klappe ist 1 und welche 2?

Was bedeutet die Fehlerpriorität: 0?

Optisch ist nichts zu sehen, die Stellhebel fahren vollkommen stressfrei auf und ab, machen keine Geräusche und haben kein Spiel (wie auch bei vier Wochen Lebensdauer).

Freue mich über Antworten

Alexander