

"02058 Bremse für Sperrenmotor, Minus-Anschluss" - Wo liegt das Problem?!?

Beitrag von „TheBigOne“ vom 5. Oktober 2014 um 11:24

Hallo zusammen,

eine Recherche in unserem TF-Freunde Forum und auch bei Google konnte mir leider keine Antwort darauf liefern, welches Problem vorliegt wenn folgender Fehlercode ausgespuckt wird:

02058 Bremse für Sperrenmotor, Minus-Anschluss

Ich hoffe sehr, dass mir jemand von euch helfen kann...

Besten Dank und Gruß,

TheBigOne