

Heizung auf einer Seite kalt

Beitrag von „TheBigOne“ vom 5. Oktober 2014 um 11:38

Hallo zusammen...

Ein Tausch vom "**Stellmotor Temperaturklappe rechts (V159)**" kostet inkl. Stellmotor nur 300,- € ?

Allein der Stellmotor kostet doch schon um die 100,- €...

Ist also in Summe gar nicht sooo teuer, wenn ich bedenke, dass ich gestern einen ganzen Tag mit dem Tausch der Stellmotoren für die Temperaturklappen rechts und links gebraucht habe... und die Quälerei Kopfüber im Fussraum... das ist echt eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat...

Beste Grüße,

TheBigOne