

RNS 510 aufwerten - Hilfe gesucht

Beitrag von „Homer45“ vom 7. Oktober 2014 um 15:09

Das ist korrekt so. Du musst die Setup Taste einfach länger gedrückt halten, dann kommt das Hiddenmenü. Wenn nicht, ist es nicht freigeschaltet.

Das Freischalten müsste mit dem VCDS Gerät möglich sein

Ich habe gerade gesehen, das es ein neues Navi-Softwareupdate gegeben hat, es ist jetzt V11.