

elektrische Lenksäulenverstellung

Beitrag von „Wlad75“ vom 11. Oktober 2014 um 13:52

Servus an Alle,

Ich bin neu hier. Seit kurzem Fahre ich eine Touareg BJ2008.

Der Wagen hat unter anderem auch eine elektrische Lenksäulenverstellung. Und diese fährt nicht vollständig nach oben, ähnlich wie die Bilder vom ersten Beitrag.

Es scheint, dass zu diesem Problem eine Lösung gibt, jedoch wird diese nicht verraten.

Welche Werte müssen denn korrigiert werden?

Per VCDS komme ich an die Lenksäule nicht ran.