

RNS 510 aufwerten - Hilfe gesucht

Beitrag von „TReg/2007“ vom 13. Oktober 2014 um 10:07

Die Firmware 5238 ist jetzt aufgespielt. Leider klappt es bisher aber nicht Musik via Bluetooth vom iPhone (iOS 😎) auf das RNS zu streamen. Im Bereich Media bleibt das Bluetoothsymbol ausgegraut.

Im Telefonmenü in der Anzeige beim Tacho habe ich unter den Punkt "Audio" von "Nur Telefonie" auf "Immer" gesetzt. Aber leider ohne Erfolg.

Hat noch jemand einen Tip für mich wie ich die Verbindung hinbekomme? (Telefonie funktioniert)