

# Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

Beitrag von „Skyhunter“ vom 17. Oktober 2014 um 14:50

Hallo,

zuerst die gute Nachricht: Alles geht wieder 😊

Zum Ablauf nach Auskunft des Werkstattmeisters: Die Fahrzeugfront habe man komplett demontieren müssen. Anschließend sei die Scheinwerfergehäusehalterung mit den Schienen und dem Kurbelmechanismus zum Herausdrehen, beim Versuch das Scheinwerfergehäuse aus der Halterung zu befreien, gebrochen.

Es wurde für 50,- Euro eine neue Scheinwerfergehäusehalterung verbaut. Reine Arbeitszeit für das gesamte Prozedere: ca. 4 Meisterstunden.

Gruß, Max (der jetzt mind. einmal im Jahr seine Scheinwerfergehäusehalterung putzen wird :-))  
)