

# **beissender bläulicher Rauch**

**Beitrag von „miez“ vom 19. Oktober 2014 um 15:12**

Hallo liebe Gemeinde, bei der Ausfahrt heute hat mein T 3.2 heute beissende Dämpfe in den Fahrgastraum geblasen und eine Weiterfahrt mit geschlossenen Fenstern verunmöglicht ! Es scheint aus Gebläse am hintersten Fenster rechts zu kommen und an dieser Scheibe bildete sich Kondenswasser und dies rasch und nicht zu knapp. Der Geruch erinnert an eine sehr schlecht gewartete Klimaanlage ist aber derart beissend das es fast zu Atembeschwerden führt. Als ich kurz die Abdeckung rechts im Kofferraum abdeckte war der Schaumstoff welchen einen Metalbehälter (höhe des Tankstutzen) ziemlich feucht und der Behälter ziemlich warm. Hat jemand eine Idee was dieser Behälter genau ist und / oder was das sein könnte ? Vielen Dank im Vorraus und Gruss Miez